

Protokoll Fahrerbesprechung Juli 2024

Teilnehmer:

Anwesend: lt. Anlage - 13 Teiln.	Abwesend: lt. Anlage - 11
---	----------------------------------

Anlass	Routine
Datum	09.07.2024
Zeit	18.30. – 19.30 Uhr
Ort	Schule am Wenigerbach, Seelscheid
Protokoll	Henning Knudsen
Anlagen	Teilnehmerliste

In Abwesenheit von A.Benke begrüßt der 2. Vorsitzende, A. Rützel die Teilnehmer. Erneut auch Walter Oberkirch als Gast.

TOP 1: Das Protokoll von 11.06.24 wurde ohne Beanstandung genehmigt.

TOP 2: Der Dienstplan für August wurde kurzfristig vervollständigt.

TOP 3: Einnahmen: 425,49 €. Ausgaben: 425,37 €. Fahrgäste gesamt (einschl. Tafel): 328

TOP 4: Die Teilnahme am **Seelscheider Sommer**, Sonntag 08.09.2024 ist mit Personal gesichert. Das Ausstellungsmaterial wird wie bisher bei den bisherigen „Außenstellen“ lt. Liste eingesammelt. Nach Ende der Veranstaltung dann geschlossen in den neuen Materialraum auf dem Thun-Gelände untergebracht.

Top 5: Am Do. 11. Juli wird die **Spende des Bürgerbusvereins** über 1.000 € an der Kinderschutzbund um ca. 14.30h - nach Ende der Tour 3 - beim Ortsverein Seelscheid (ehemalige Post/Kreuzung Breite Straße/Zeithstraße) übergeben. Es wird um möglichst zahlreiches Erscheinen der Vereinsmitglieder/Fahrer gebeten.

TOP 6: Mögliche Beschwerden über das Abstellen von Fahrzeugen im Bereich der Werkstatt von Müller sind zu unspezifisch um darauf einzugehen. Das Parken entlang der Heisterstraße ist – ohne Behinderung des fließenden Verkehrs (Feuerwehr/Rettungsdienst, etc) oder Einfahrten – links wie rechts im Rahmen der Straßenverkehrsordnung ohne Beanstandung möglich.

TOP 7: Ca. 1 Woche vor dem geplanten ersten Stammtisch am Montag, der 26. August im *Gemütlichen Eck*, Seelscheid, wird abgefragt wer teilnimmt. Getränke sind frei!

TOP 8:

- Das unkontrollierte Piepen der Seitentür ist durch den Austausch eines neuen Steuerungsmoduls abgestellt.

- Die wiederholte „falsche“ Anzeige für AdBlue wird möglicherweise durch falsches Befüllen des Behälters oder durch – dadurch möglicherweise entstehenden Unterdrucks - verursacht.
Vorläufige Lösung bis auf Weiteres: Bei jedem normalen Tanken (Diesel) wird der Deckel des AdBlue-Behälters kurz geöffnet und wieder geschlossen.
- Das Bus-Handy wurde ausgetauscht. Ein gleichwertiges Gerät wurde angeschafft und befindet sich wie gehabt als Ersatz beim FDL.
- Es wird noch einmal daran erinnert, zwingend alle (!) Stromverbraucher im Bus – außer Handy – nach Fahrtende auszuschalten: FKS, Drucker, FIS.

gez: HKn



Fahrerbesprechung am: 09.07.2024

Name	Vorname	Unterschrift	Abwesenheitsmeldung
Benke	Alfred		X
Biemer	Klaus-Rüdiger		X
Cremer	Alexander	<i>A. Cremer</i>	X
Geike	Axel	<i>A. Geike</i>	
Gerkens	Susanne		
Gippert	Martin	<i>M. Gippert</i>	
Glaser	Eckhard		X
Hinz	Werner		
Hoffmann	Peter	<i>P. Hoffmann</i>	X
Kammerer	Horst	<i>H. Kammerer</i>	
Kasprzyk	Sandra		X
Knipp	Paul		X
Knudsen	Henning	<i>H. Knudsen</i>	
Laschke	Walter		X
Leschke	Werner	<i>W. Leschke</i>	
Ostendorf	Alfred	<i>A. Ostendorf</i>	
Pickel	Ludwig	<i>L. Pickel</i>	
Post	Alexander		X
Recht	Gerda		
Rützel	Achim	<i>A. Rützel</i>	
Scheibe	Hermann	<i>H. Scheibe</i>	
Schreder	Roman		X
Schwendemann	Frank		X
Theen	Martin	<i>M. Theen</i>	
Wild	Axel	<i>A. Wild</i>	
Witzke	Horst	<i>H. Witzke</i>	
<i>Oberkirch</i>	<i>Walter</i>	<i>W. Oberkirch</i>	

Stand:

20.02.2024/HKn

Bitte zurück an Protokollschreiber